

Scritto da Gaetano Monti
Lunedì 24 Maggio 2010 17:12 -

Dopo il rilascio di [Asus Eee PC 1005PR](#) , il netbook dotato di acceleratore hardware Crystal HD di Broadcom, alcuni utenti ha scritto pareri, recensioni ed impressioni d'uso molto negative sul device, soprattutto nella riproduzione di filmati HD.

Alcuni giorni fa, Asus non aveva dato una risposta definitiva ai dubbi e alle domande dei clienti, ma sembrerebbe che l'azienda taiwanese sia al lavoro sui problemi. Dalle prime indiscrezioni, il netbook **Asus Eee PC 1005PR** dovrebbe possedere **Crystal HD di Broadcom**, quindi dove sta il difetto?



Almeno due dei netbook rispediti al mittente possedevano un **cavo elettrico interno allentato**.

Alcune unità invece sono state

aggiornate nel sistema operativo

: dall'OS Windows 7 Starter Edition alla

Home Premium o Ultimate

e i driver di Broadcom non sono stati reinstallati. Al momento non è ancora chiaro quanto queste soluzioni riescano ad accontentare gli utenti, ma

[Brad Linder di Liliputing](#)

ha chiesto informazioni ad Asus ed in particolare sulla percentuale di netbook difettosi.

Via: [Netbook Choice](#)

[SEO by Artio](#)