

HP Mini 1000: problema della webcam "oscura" risolto

Scritto da Federico Diana

Giovedì 05 Marzo 2009 00:00 - Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Marzo 2009 12:38

E' da ormai alcuni mesi che i possessori del netbook [HP Mini 1000](#) da **10.1 pollici** si lamentano per

la qualità dell'immagine offerta dalla webcam

: in ambienti chiusi infatti

il sensore risulta poco efficiente

, e

la luminosità delle immagini è incredibilmente scarsa

.

A due mesi di distanza dalle prime lamentele, **HP ha promesso che rilascerà una comunicazione ufficiale** atta ad aiutare gli utenti nella risoluzione del problema. Stando a quanto pubblicato sul forum di

MyHPMini

, la causa della scarsa resa è data da

una patina di plastica colorata

che è normalmente posta sull'obiettivo del sensore, pensata per ottenere prestazioni adeguate in ambienti con forte illuminazione.

Con una semplice "**operazione chirurgica**", le cui modalità verranno rese note dal produttore, **si potrà rimuovere tale patina per ottenere finalmente una qualità dell'immagine decente** anche quando il netbook viene utilizzato al chiuso.

Continua su [Portablemonkey](#)